

СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации,
расположенной на объекте

МБУДО СШОР №3 «Легкая атлетика»


А.С. Некрасов
(подпись) (Ф.И.О.)
" 14 " мая 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

Заместитель директора по АХР
МБУДО СШОР №3 «Легкая
атлетика»


(подпись) Ю.Н. Луценко
(Ф.И.О.)

" 14 " мая 2026 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
N 5 от " 14 " мая 2026 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная

Школа олимпийского резерва №3 «Легкая атлетика»; 445020, г. Тольятти, ул.

Республиканская д.1, спортивный комплекс «СТАРТ»

(полное юридическое наименование объекта)

445020, г. Тольятти, ул. Республиканская д.1, 48-28-50, sprint@edu.tg.ru; Некрасов Александр Сергеевич, И.О. директора

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г.о. Тольятти
2. Ведомственная принадлежность Департамент физической культуры и спорта
3. Вид деятельности Физическая культура и спорт
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,
социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая
деятельность, организация временного проживания, сервисное
обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, региональная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг	538
	(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта	Этажей в здании: 3, базовый материал несущих конструкций: железобетонные опоры и бетонные плиты, материал лестниц: железобетон
	(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))
7. Количество и назначение входов	1 - центральный
8. Год постройки	1973
9. Год последней реконструкции	0
Описание маршрута следования к объекту	

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		200 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобус №2,13,73 остановка ТГУ (ул. Республиканская)	
Наличие переходов на пути следования от остановки		<u>есть</u> , нет	
Регулируемые переходы	есть, <u>нет</u>	со звуковой сигнализацией	есть, <u>нет</u>
Нерегулируемые переходы	<u>есть</u> , нет		
Внеуличные переходы	есть, <u>нет</u>	с пандусом	есть, <u>нет</u>
		с подъемником	есть, <u>нет</u>
Тактильные указатели	есть, <u>нет</u>		
Перепады высоты на пути движения	14 мм и более <u>более 4 см</u>	съезды с уклоном более 10%	есть, <u>нет</u>
Открытые лестницы	есть, <u>нет</u>	пандусы с уклоном более 8%	есть, <u>нет</u>
Поручни на лестницах в соответствии с ГОСТ Р 51261	есть, <u>нет</u>	поручни на пандусах	есть, <u>нет</u>

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Классификация МГН по группам мобильности <1>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или	Примечание
--------------------------	-------------------------------	---	-------------------------------	--	--	------------

					реконструкция	
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	нет	М4, М3		Нет ограждения
	Информация об объекте	наличие	нет	М4, М3, М2, М1		нет ограждения
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	Нет	М4, М1, М2	создание	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	Нет	М4	создание	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	Нет Нет	М4	создание создание	
	Тактильный контрастный напольный указатель перед		нет	М2	Соответствует нормативу	

	пандусом не предусматривается					
	Тактильная полоса перед лестницей	Ширина 0,5 - 0,6 м и длина, равная ширине лестницы	нет	M2	Соответствует нормативу	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	0,5 - 0,6 м	Нет	M2	создание	
	Ширина тактильной полосы, направляющий указатель для прямолинейного встречного движения	0,013 - 0,015 м	нет	M2	создание	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,015 м	нет	M4, M2, M3	создание	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	>= 0,05 м	нет	M4, M2, M3	создание	
	Места отдыха <2>	наличие	нет	M4, M3	создание	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) (отсутствует)						
	Расстояние до входа в здание	<= 50 м		M4, M3		
	Количество машино-мест для инвалидов,	> 5% (не менее 1 места)		M4, M2		

	обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м					
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		М4		
1.4. Открытая лестница (отсутствует)						
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м		М3, М2		
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней		М3, М2		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		М3, М2		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		М3, М2		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		М3, М2		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной не менее 0,3 м	0,3 м		М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие	наличие		М3, М2		

	к стенам, высотой не менее 0,02 м					
	Поручни с двух сторон:	наличие		М3, М2		
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		М3, М2		
	высота поручней	0,9 м		М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		М3, М2		
1.5. Пандус на рельефе (отсутствует)						
	Высота подъема одного марша	$\geq 0,8$ м		М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие		М4, М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		М3		
	нетравмирующие	наличие		М4, М3		

	завершения поручней					
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		М4, М3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		М4		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		М4, М3		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	0,33			

	Нескользкое покрытие	наличие	да	M3, M2	Соответствует нормативу	
	Расстояние от кромки первой и последней ступени марша лестницы до тактильной полосы	0,3 м	0,3	M2	Соответствует нормативу	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,5 - 0,6 м	0,3	M2	реконструкция	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	да	M2	Соответствует нормативу	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	M3, M2	реконструкция	
	Поручни с двух сторон:	наличие	да	M3, M2	Соответствует нормативу	
	высота поручней	0,9 м	0,9 м	M3, M2	Соответствует нормативу	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	да	M3, M2	Соответствует нормативу	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,3	M3, M2	Соответствует нормативу	
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м ²	наличие	нет	M3, M2	Соответствует нормативу	

2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	1 м	1,07м	М4	Соответствует нормативу	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	5%	М4	Соответствует нормативу	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,33	М4	Соответствует нормативу	
	Поручни с двух сторон:	наличие	да	М4, М3	Соответствует нормативу	
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	0,95	М4, М3	Соответствует нормативу	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,7	М4	Соответствует нормативу	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9	М3	Соответствует нормативу	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	да	М4, М3	Соответствует нормативу	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,4	М4, М3	Соответствует нормативу	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x2,0 м	М4	Соответствует нормативу	

	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	нет	М4		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x2,0 м	М4	Соответствует нормативу	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	М4, М3	установка	
	Нескользкое покрытие	наличие	да	М4, М3	Соответствует нормативу	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	М4		Нет необходимости
	Звуковой маячок у входа <2>	наличие	нет	М2	установка	
	Световой маячок у входа <2>	наличие	нет	М1	установка	
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина х ширина)	2,45 х 1,6 м, при реконструкции (1,5 - 1,8) х 2 м	2,6х6,5	М4	Соответствует нормативу	
	Двери распашные (Р),	наличие	Да (Р)	М4, М3	Соответствует	

	автоматические раздвижные (А)				нормативу	
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq$ 0,9 м	0,95 м	М4, М3	Соответствует нормативу	
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента $<$ 0,014 м, общая высота $\leq 0,028$ м	0,005 м	М4	Соответствует нормативу	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	да	М2	Соответствует нормативу	
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	да	М2	Соответствует нормативу	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	М3, М2	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	да	М3, М2	Соответствует нормативу	
	на высоте	0,9 м	0,9	М3, М2	Соответствует нормативу	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	да	М3, М2	Соответствует нормативу	

	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,3	М3, М2	Соответствует нормативу	
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,0	М4	Соответствует нормативу	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	8%	М4	реконструкция	
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,6x1,6	М4	Соответствует нормативу	
	Поручни с двух сторон:	наличие	да	М4, М3	Соответствует нормативу	
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	0,9	М4, М3	Соответствует нормативу	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,7	М4	Соответствует нормативу	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9	М3	Соответствует нормативу	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	да	М4	Соответствует нормативу	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,3	М4, М3	Соответствует нормативу	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	М4	установка	

	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	Нет	М4		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		нет			
	стационарный	наличие	Нет	М4	В соответствии с проектом	
	мобильный	наличие	нет	М4		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана	1,2	М4	Соответствует нормативу	
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5	М4	Соответствует нормативу	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	нет	М4, М3		

	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	M4, M1	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	M4, M1	установка	
	Звуковые маячки <2>	наличие	нет	M2	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <2>	наличие	нет	M1	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <2>	наличие	нет	M1	установка	
	Тактильная мнемосхема	наличие	нет	M2	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	нет	M4, M3, M2, M1		Не позволяют конструктивные особенности здания
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	>= 1 на этаж	нет	M3	В соответствии с проектом	
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	>= 1 на этаж	нет	M4	В соответствии с проектом	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	<= 0,1 м	нет	M2	В соответствии с проектом	

	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	М2	установка	
	Опорные устройства	наличие	нет	М3, М2	установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов <2>	наличие	нет	М2	установка	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	М3, М2	В соответствии с проектом	
	Контрастная маркировка	наличие	нет	М2	установка	
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	нет	М3	установка	
	на высоте	0,9 м	0,9	М3	реконструкция	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	М4	реконструкция	
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	нет	М3	установка	
3.5. Пандус внутренний на этаже (нет)						
	Ширина марша	>= 1,0 м		М4		

	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		М4		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие		М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		М3		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		М4		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу	0,6 м	нет	М2	реконструкция	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	М2	реконструкция	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	М3, М2	реконструкция	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	М3, М2	реконструкция	
	на высоте	0,9 м	нет	М3, М2	реконструкция	

	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	M3, M2	реконструкция	
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	$\geq 0,3$ м	нет	M3, M2	реконструкция	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	M2	реконструкция	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	M2	реконструкция	
3.7. Лифт пассажирский (нет)						
	Кабина:					
	габариты (глубина х ширина)	при новом строительстве $\geq 1,5$ х $1,7$ м, для действующих объектов $\geq 1,1$ х $1,4$ м		M4		
	ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,9$ м		M4		
	Зеркало	наличие		M4		
	Поручни	наличие		M3		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		M1, M2		

	Знак доступности	наличие		М4		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		М2		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		М2		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	0,8 - 0,85 м	1,15	М4	реконструкция	
	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей (на 1 рабочее место) (на 2 рабочих места)	12 м ² 18 м ²	нет	М4	В соответствии с проектом	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2. Обслуживание в кабинете N __ (нет)						
	Ширина проема двери	>= 0,9 м		М4		
	Высота порога	отсутствие		М4, М3		
	Информация тактильная	наличие		М2		
	Информация визуальная контрастная:	наличие		М4, М3, М2, М1		

	размещение на высоте <2>	<= 1,2 - 1,8 м		М4		
	высота прописных букв <2>	>= 0,025 м		М2		
	Габариты зоны сидения (глубина)	>= 1,2 м		М3		
	Зона для кресла-коляски	>= 1,5 x 1,5 м		М4		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м		М4, М3		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N __ (нет)						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	>= 1,2 м		М4		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавков, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м		М4		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона) (нет)						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м		М4		
	Место для сидения <2>	наличие		М3		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <2>	наличие		М3		

	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) (нет)						
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$		M4		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		M4		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2		M1		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		M4		
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	есть	M1	Соответствует нормативам	
5.2. Санузел для инвалидов (нет)						
	Санузел	наличие	нет	M4, M3, M2	создание	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	M4	создание	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	M2	создание	

	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	М4, М3	создание	
	Направление открывания дверей	наружное	нет	М4	создание	
	Кабины для инвалидов:		нет		создание	
	количество кабин	> 1 шт.	нет	М4, М3	создание	
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	М4, М3	создание	
	Габариты доступной кабины	1,65 x 2,2 м	нет	М4, М3, М2	создание	
	Унитаз:					
	унитаз, имеющий опору для спины	Высотой от уровня пола до поверхности сиденья 0,45 - 0,5 м длиной 0,7 м	нет		создание	
	писсуар	Высота не более 0,4 м	нет		создание	
	опорные поручни	наличие	нет	М4, М3	создание	
	откидные поручни <2>	наличие	нет	М4	создание	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	нет	М4	создание	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	М3	создание	

	Раковина:					
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	нет	М4, М3	создание	
	опорный поручень	наличие	нет	М3	создание	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	М4, М3	создание	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <2>	наличие	нет	М4, М3	создание	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	>= 1,30 x 0,85 м	нет	М4	создание	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	М3	создание	
	Зеркало поворотное	наличие	нет	М4, М3	создание	
	Писсуар на высоте от пола	<= 0,4 м или вертикальной формы	нет	М4	создание	
	Душевые:					
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	>= 0,9 x 1,5 м	нет	М4, М3	создание	
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	0,5 x 0,5 м, высота от уровня	нет	М4, М3	создание	

		пола 0,45 м				
	опорный поручень	наличие	нет	М4, М3	создание	
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	М4, М3, М2	создание	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	да	М4, М3, М1, М2	Соответствует нормативам	
	Надписи:	наличие	да	М4, М3, М1, М2		
	размещение на высоте	>= 1,5 м и <= 4,5 м до уровня пола	1,5 - 2,6м	М4, М3, М1, М2	Соответствует нормативам	
	высота прописных букв	>= 0,075 м	0,03 м	М4, М3, М1, М2	реконструкция	
	освещенность	наличие	да	М4, М3, М1, М2	Соответствует нормативам	
	Указатели, пиктограммы:	наличие	нет	М4, М3, М1, М2	установка	
	размещение на высоте	1,2 - 1,6 м		М4, М3, М1, М2	установка	
	высота прописных букв	>= 0,075 м		М4, М3, М1, М2	установка	
	освещенность	наличие	нет	М4, М3, М1, М2	установка	
	Тактильные средства информации о	наличие	нет	М2	установка	

	предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:					
	высота размещения	1,2 - 1,6 м	-	M2		
	Тактильные таблички у дверей помещений со стороны дверной ручки	наличие	нет	M2	установка	
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	M2	установка	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	M2	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	M1	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	M2, M1	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	M4	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	M2	установка	

	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	M2	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	нет	M1, M2	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	M4, M2, M3, M1	установка	
	Индукционная система:	наличие	нет	M1	установка	
	стационарная	наличие	нет	M1	установка	
	переносная	наличие	нет	M1	установка	

<1> Принятые сокращения классификации МГН по группам мобильности (в соответствии со сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр):

М1 - люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью;

М2 - инвалиды с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью;

М3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

М4 - инвалиды и другие МГН, не относящиеся к группе М2, передвигающиеся на креслах-колясках;

НМ - немобильные люди;

НТ - нетранспортабельные люди;

НО - люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими отклонениями.

<2> Мероприятия, рекомендованные сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр.

7. Выводы

1. Территория, прилегающая к объекту:

- а) Не имеет ограждений;
- б) Требуется замены плит на современное покрытие с учётом размещения места отдыха и монтажом бордюров с направляющей функцией вдоль тротуара;
- в) Не имеет собственной автостоянки и парковки для посетителей;
- г) Не имеет съезда с тротуара на проезжую часть - выполнить невозможно, т.к. территория не принадлежит СК;
- д) Не имеет открытых лестниц - нет необходимости;
- е) Не имеет пандусов на рельефе - нет необходимости.

2. Входная группа:

- а) Лестница наружная не имеет рельефной (тактильной) полосы сверху (не позволяет расстояние) и внизу (требуется установка при замене бетонных плит по фасаду здания)
- б) Пандус наружный не имеет колесоотбойников по продольным краям маршей высотой не менее 0,05м.;
- в) Отсутствуют звуковой и световой маяки у входа.

3. Пути движения на объекте:

- а) Лестница на уровень 1-ого этажа не имеет бортиков по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02м.;
 - б) Не имеет колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05м.
 - в) Коридоры/холлы не имеют указателей направления движения, пиктограмм (доступность, вход, выход); речевых информаторов и маяков; экранов и текстовых табло для дублирования звуковой информации; аудиовизуальных информационно-справочных систем; тактильных схем;
 - г) Нет мест отдыха и ожидания (не реже, чем через 25м.) - нет мест для размещения подобных площадок;
-

- д) На этажах имеются перепады высот и лестницы, не имеющие контрастной маркировки; не оборудованные бортиками по боковым краям ступеней, поручнями с двух сторон на лестницах;
- е) Отсутствуют пандусы внутренние на этажах;
- ж) Лестницы межэтажные не имеют рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и вниз; контрастной маркировки крайних ступеней; бортиков по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам; поручней непрерывных с двух сторон;
- з) Отсутствует пассажирский лифт.
4. Зоны оказания услуг (спортзал, бассейн, тренажёрный зал) не оборудованы для МГН, требуют реконструкции.
5. Санитарно-бытовые помещения:
- а) Размещение одного санузла и душевой для МГН приведёт к сокращению пропускной способности СК "Старт" более чем на 20%;
- б) Не оборудованы санузлами для инвалидов;
- в) Не оборудованы знаками доступности помещения;
- г) Не оборудованы тактильными маркировками санузла;
- д) Дверные проёмы не соответствуют нормами и требуют реконструкции;
- е) Не оборудованы тактильными направляющими полосами к унитазу, осязаемых ногой или тростью;
- ж) Отсутствуют оборудованные кабинки, раковины, писсуары, душевые кабины для МГН;
- з) Не оборудованы системой тревожной сигнализацией.
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте:
- а) Отсутствуют пиктограммы и указатели;
- б) Отсутствуют тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю;
- в) Отсутствуют текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой, факсимильные аппараты;
- г) Отсутствуют телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами;
- д) Отсутствуют речевые информаторы и маяки;
- е) Отсутствует звуковой маяк у входа (динамик с радиостанцией) с зоной слышимости до 5м;
- ж) Отсутствуют световые текстовые табло для вывода оперативной операции;
- з) Отсутствуют малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.
- Общее состояние данного объекта - доступен условно.
-
-
-
-

Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте электронно на 12 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ электронно на 13 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены рабочей группы:

зав.хоз-вом Новиков Е.А.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

Ведущий бухгалтер Гасников В.О.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Рабочий Игнатьев Ю.В.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Управленческое решение согласовано "___" _____ 20__ г. (протокол N ___)

Комиссией (название) _____

Решение Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области УИД № 63RS0031-01-2025-004 783-39 № 2а-4420/2025:

Обязать МБУДО СШОР №3 "Легкая атлетика" (ИП-И 6323033043, ОГРН 1036301008490), в течение 12 месяцев со дня поступления финансирования принять меры по оборудованию спортивного комплекса «Старт», расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Республиканская, д.1: доступным для категории К и О санузлом, кнопкой вызова персонала для оказания ситуационной помощи внутри уборной, информационной мнемосхемой, отображающей информацию о помещении в здании.

предписаний надзорных органов (представления, предписания, предостережение, решения судов)